



## Segway Navimow

SNH500E; SNH800E; SNH1500E; SNH3000E

### BETRIFFT

Es wurden vereinzelt Probleme bei der Displayabdichtung bei den der Segway Navimow Robotermäher gemeldet.

### BETROFFENE MODELLE

Alle Segway Navimow Modelle 2022.

### VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Kleben Sie den mitgelieferten Aufkleber auf das Display.

### BENÖTIGTE TEILE


Aufkleber AB.50.0000.00

### ANLEITUNG

Wenn Sie den Aufkleber erhalten, prüfen Sie zunächst das äußere Erscheinungsbild. Prüfen Sie, ob es keine Brüche gibt und ob der selbstklebende Aufkleber intakt ist oder nicht. Prüfen Sie, ob die 3 Tastenkontaktpunkte auf der Rückseite nicht fehlen.



Vorderseite



Kontaktpunkte

Abziehhilfen

Rückseite




## Service INFORMATION



Reinigen Sie den Bereich um das Display gründlich.



Halten Sie den Aufkleber mit zwei Fingern fest und entfernen Sie die Schutzfolie.





# Service INFORMATION



Kleben Sie den Aufkleber auf das Display und überprüfen Sie die Funktion der drei Tasten.



Ziehen Sie die Schutzfolie ab.

